# WP-MAX10(-SCT)-RTR 取り扱い説明書



この度は、WP-MAX10(-SCT)-RTRをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このRC用センサーレスESCは、非常に高性能でパワフルな機能が搭載されています。当社製品の不適切な使用や不正な改造は非常に危険であり、製品や関連機器に損傷を与える可能性があります。ESCを使用する前にこの取扱説明書を熟読し理解してからご使用下さい。本製品の取付、使用、保守に関して弊社は一切関知しておりません。いかなる場合においても、損害、損失、費用に関して弊社は責任を負いかねます。また、本製品は、予告なしにデザイン、外観、機能、動作条件などを変更することがあります。

#### 1 注章

- ■ショートすると ESC が損傷するため、ESC を関連デバイスに接続する前に、全てのワイヤと接続が十分に絶縁されていることを確認してください。
- 車両の制御不能やその他の予期せぬ問題を引き起こす可能性のある接続不良を防ぐため、全ての機器が適切に接続されていることを確認してください。
- ■このESCを使用する前に、全ての機器とシャーシのマニュアルをよく読み、電源構成が合理的であることを確認してください。
- ■全ての入力/出力ケーブルとコネクタをはんだ付けするには、少なくとも 60W のはんだごてを使用してください。
- ■車両を空中に保持した状態でフルスロットルでアクセルを開けないで下さい。タイヤが極端に膨張し、亀裂が入って重大な傷害を引き起こす可能性があります。
- ■筐体温度が90℃を超えた場合は、ESCの使用を停止してください。ESCが壊れ、モーターも損傷する可能性があります。 「ESC 熱保護」を105℃に設定することをお勧めします(これはESCの内部温度を指します)。
- ■車両を水にさらす場合は冷却ファンを ESC から取り外し、使用後すぐに完全に乾燥させるて下さい。
- ■ESC がバッテリーに接続されている場合は (ESC がオフになっていても) 電流を消費し続けるため、使用後は必ずバッテリーを外してください。 長時間接触するとバッテリーが完全に放電し、バッテリーやESCが損傷する可能性があります。

#### っ特徴

- ■センサーレスブラシレスモーターとセンサー付きブラシレス モーターの両方に対応しています。(センサーレス モードのみ)
- ■あらゆる条件に対応するウォータプルーフ設計。
- ■BEC電圧は6V/7.4V の切り替えが可能。連続/最大電流は6A/15Aで高トルクサーボ及び高電圧サーボでも使用可能。
- ■信頼性の高い電子スイッチ設計により、汚れ、水、塵などによる機械スイッチの故障を防ぎます。
- ■LEDプログラムカードまたは液晶プログラムボックスをESCに簡単に接続するための独立したプログラミングポートを搭載。
- ■ブレーキとドラッグブレーキ9が段階で調整可能。
- ■様々な車両、タイヤ、トラックに合わせて、ソフトからアグレッシブまで5段階でパンチの調整が可能。
- ■コンデンサ保護、モーターロック検知、低電圧カットオフ、オーバーヒート保護、過負荷保護、フェールセーフ (スロットル信号損失)など 多数の保護機能を搭載。
- ■ボタン1つでESCプログラミングと工場出荷時設定へのリセット。
- ■プログラムカードによる詳細なプログラミングが可能。


#### 3 仕様

モデル	WP-MAX10-SCT-120A- 4S-RTR	WP-MAX10-SCT-120A- 3S-RTR	WP-MAX10-SCT-100A- 3S-RTR		0-SCT-80A- RTR	WP-MAX10-RTR	
電流値/瞬間最大電流値	120A/830A	120A/830A	100A/650A	80A/520A		60A/450A	
対応モーター	センサーモーター/ センサーレスブラシレスモーター(センサーレスモードのみ)						
対応車種	1/10 トラック:ショートコーストラック:モンスタートラック SCT: トラック: モンスタートラック						
モーターリミット	2S LiPo-6S NiMH: KV≤6000 3S LiPo-9S NiMH: KV≤4000 4S LiPo-12S NiMH: KV≤3000 (36XX size motor)	2S LiPo-6S NiMH : KV≤6000 3S LiPo-9S NiMH: KV≤4000 (36XX size motor)	2S LiPo-6S NiMH : KV≤5500 3S LiPo-9S NiMH: KV≤3500 (36XX size motor)	2S LiPo-6S NiMH : KV≤5000 3S LiPo-9S NiMH: KV≤3000 (36XX size motor)			
使用可能バッテリー	2-4セルLiPo / 6-12セル NiMH	2-3セ /レ LiPo / 6-9セ/レNiMH					
BEC出力	6V/7.4V 切替可能, 4A (スイッチモード)	6V/7.4V 切替可能, 連続電流3A (スイッチモード)					
ファン	6V/7.4V BECより電源供給						
コネクター	入力端: コネクタなし。 出力端: 4.0mm メス ゴールド コネクタ			入力端: コネクタなし。 出力端: 3.5mmメス ゴールド コネクタ			
サイズ <b>/</b> 重さ	49 x 39.5 x 34.7mm (W/Fan) / 105g 39.4 x 32.				39.4 x 32.8 x	x 23.1mm (w/o Fan) / 67.8g	
プログラミングポート	ファン/PRG ポート						

# 4 ESCの接続方法

#### **1.** ESC:モーター:受信機:バッテリー:サーボを接続します。

ESCのA:B:CコードをモーターのA:B:C端子に接続して下さい。モーターが逆回転する場合は、A:B:Cいずれか2本のコードを入れ替えて下さい。このESCは非常にパワフルなブラシレスモーターシステムです。安全に配慮して接続を行って下さい。ピニオンギアを外しESCの電源を入れるときは車体を宙に浮かせた状態をオススメします。




# **2.**ESCの設定


プロポを調整して ESC の使用を開始します。


フェイルセーフ機能をONにするか、保護機能をONにするか、その他値はデフォルトにすることをおすすめします。


# スロットル範囲調整

SETボタンを押しながらON/OFFボタンを押します。









1:ESCの電源はOFF状態でプロポの電源を入れ、スロットルチャンネルのD/R:EPA:ATLのパラメータを100%に設定します。(送信機に液晶表示がない場合はノブを最大限まで調整してください。)

スロットルトリムを0にします。

(液晶表示がない場合はノブをニュートラルの位置に合わせます。)

FUTABA社製プロポなどの場合スロットルの向きを「REV」 にそれ以外を「NOR」に設定します。

プロポのABSブレーキはOFFにしてください。

2:SETを押しながら、スイッチをONの位置にします。 スイッチをONの状態で赤色LEDが点滅したら素早くSETを 離します。(もし3秒以内にSETを離せなかった場合、ESCは プログラムモードに入ります。

その際はESCの電源を切り、スロットルの再調整を行ってください。)

3:左側の写真に従い、以下3つのポイントを 設定します

- ▶ニュートラルポイント
- ▶前方のエンドポイント
- ▶後方のエンドポイント
- キャリブレーションのプロセスが終了すると、

# **5.**電源のONとOFF

- 1) 電源ON/OFF ボタンを押して ESC をオンにします。 ON/OFF ボタンを押し続けると ESC がオフになります。
- 2) 警告音: ESC をオンにします。 接続した LiPoバッテリーのセルの数に応じてビープ音を鳴らします。例えば、2 回のビープ音は 2S LiPo を示し、3 回のビープ音は 3S LiPo を示します。

# 6.プログラム可能項目(黒背景の項目工場出荷時のデフォルト設定です)

プログラム項目	オプション <b>1</b>	オプション <b>2</b>	オプション <b>3</b>	オプション 4	オプション <b>5</b>	オプション 6	オプション <b>7</b>	オプション 8	オプション <b>9</b>
1.走行モード	前進/ブレーキ	前進/後進/ブレーキ							
2.LiPoセル設定	オート	2S	3S						
3.カットオフ電圧	無効	オート(Low)	オート (Middle)	オート(High)					
4.ESC温度保護	105°C	125℃							
5.モーター温度保護	無効								
6.モーター回転方向	反時計回り	時計回り							
7.BEC電圧	6.0V	7.4V							
8.最大ブレーキ	12.50%	25.00%	37.50%	50.00%	62.50%	75.00%	87.50%	100.00%	Disabled
9.最大リバース	25.00%	50.00%							
10.スタートモード(パンチ)	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5				
11.ドラグブレーキ	0%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%

# 走行モード

設定1:前進/ブレーキ:この設定では前進とブレーキは出来ますが後退できません。レース時に使用します。 設定2:/前進/後退/ブレーキ:後退が出来るので、トレーニングに向きます。ダブルクリック式を採用しているので、 一度トリガーをブレーキに入れただけでは後退はしません。スロットルを前方に押した1回目(ブレーキ)でのみブレーキがかかります。 スロットルを素早く放し、もう一度トリガーを素早く押すと(2回目の押し)、モーターが停止し、車両が後進します。 車が完全に停止しないとリバース機能は動作しません。モーターが停止して初めて車は後進します。 この方法は、意図しない車両の後退を防止するためのものです。

#### Lipoセル数

初期設定はオートですがESCが電圧によりセル数を判断するため手動設定を強く推奨します。 低電圧カットオフ機能が理想的に機能しなくなります。

#### カットオフ電圧

バッテリーの安全な運用(LiPoバッテリーの場合) に保つために、ESCがモーターへの電力を下げるまたは、除去する電圧を設定します。 ESCはバッテリー電圧を常に監視しており、電圧がしきい値を下回ると、電力を50%下げ、10秒後に出力をカットします。 赤色のLEDが短く1回点滅を繰り返している時は低電圧カットオフ機能が作動していることを示します。 ニッケル水素電池をご使用の場合は、「カットオフ電圧」を「無効」に設定してください。 警告: LiPoバッテリーを使用する時にカットオフ電圧を無効に設定した場合は、車両の出力変化に十分に注意してください。 電力が大幅に失われている場合、バッテリーの電圧がとても低くなります。その場合は、そのバッテリーの使用を中止する必要があります。

#### ESC温度保護

ESCが設定した温度に達すると、緑色のLEDが点滅し、自動的に出力を遮断します。温度が下がるまで出力は再開されません。

# モーター温度保護

# このESCにはこの機能は搭載されていません。

#### モーター回転方向

モーターシャフトを手前にみてスロットルを引いた際、反時計回り(CCW)か時計回り(CW)かの設定になります。 メーカーのモーターの配線順序(A/B/C)は異なる場合があり、モーターの回転方向も異なります。 モーターが逆回転する場合はこの設定値を変えるか、2 本の (ESC からモーターへの) 配線を交換し調整します。

#### BEC電圧

オプション1:6.0V

通常のサーボに対応。 この設定では高電圧サーボでは使用しないでください。 サーボが正常に機能しない可能性があります。 オプション2:7.4V

高電圧サーボに対応。 このオプションは通常のサーボでは使用しないでください。 高電圧によりサーボが焼ける可能性があります。

#### 最大ブレーキ

プロポーショナルブレーキの設定です。 ブレーキの効きはスロットルトリガーの位置によって決まります。 フルブレーキが適用されたときに利用可能な制動力の割合を設定します。

設定値が高いとブレーキがよく効きますが、ピニオンやスパーに負担をかけます。 車の状態に合わせて選択してください。

#### 最大リバース

後退速度の調整か可能です。安全のため低い設定値を推奨します。

#### スタートモード(パンチ)


コースとタイヤに応じて、レベル 1 (非常にソフト) からレベル 5 (非常に強い) までパンチを選択できます。 また、「レベル 4]:「レベル 5]には、バッテリーの放電能力に対する厳しい要件があります。 バッテリーの放電が悪く、短時間に大きな電流を供給できない場合、始動に影響を与える可能性があります。 パンチを減らすか、FDR (Final Drive Ratio)を増やす必要がある場合があります。

#### ドラグブレーキ

ドラッグブレーキは、スロットルがニュートラルゾーンに戻った時に発生するブレーキです。 (ドラッグブレーキは大きな力が働きますので慎重に設定して下さい。)

# **7.SET**ボタンで行うESCの設定

#### SETボタンでのプログラム方法



- a) 認識しやすいように、緑色の LED が点滅すると同時にモーターからビープ音が鳴ります。
- b) Nが 5 以上の場合、[5]を表すために長くLEDが点滅します。
- LED が長く点滅 (モーターが長いビープ音を鳴らします)=5 番目のプログラム可能な項目に入っていることを示します。 長い点滅と短い点滅を繰り返す (モーターが長いビープ音と短いビープ音を鳴らす) =6 番目のプログラム可能な項目に入っていることを示します。 長い点滅と2回の短い点滅(モーターが長いビープ音と2回の短いビープ音)=7番目のプログラム可能な項目に入っていることを示します。

#### プログラムカードを使用して ESC をプログラムする

ポータブルプログラムカードは、サーキットでの使用に最適なアクセサリです。 わかりやすいインターフェイスにより、ESC プログラミングが簡単かつ迅速になります。 プログラミングする前に、サーボコネクター(JR)オスで ESCとプログラムカードを接続し、ESC をの電源を入れます。 [ITEM][VALUE]で項目を選択し[OK]ボタンを押して設定を ESC に保存します。 注:このESCのプログラミングポートはファンポートでもあるため、ファンコネクタを外してから、プログラミングケー ブルをPRG/FANポートに接続する必要があります。

ESC のスロットルコントロールケーブルを使用してプログラムカード/ボックスを接続しないでください。

LEDプログラムコードを 接続するための外部

# プログラミングポート

#### 8.工場出荷状態へのリセット

#### 1) SETボタンでESCのリセットを行う

スロットルがニュートラルにあるときにSETボタンを3秒以上押し続けます。(ESC のプログラミング中を除く) 赤と緑の LED が同時に点滅したら、全ての値が正常に復元されたことを示します。 ESCの電源をOFFにし再度ONにすると、設定はデフォルトに戻ります。

#### プログラム カードを使用してデフォルト値を復元する

プログラムカードを ESC に接続した後、[RESET]ボタンと[OK]ボタンを押してESCを出荷時設定にリセットします。

#### 9 トラブルシューティングガイド

1 = -/-	# > ? & 7 F F	<b>67</b> 14 → 14			
トラブル	考えられる原因	解決方法			
電源を入れてもモータークーリングファン共に動かない。	ESCに電源供給がされていない。	ESCとバッテリーのコネクタが適切にはんだ付けされているか、しっかりと接続されているかを確認してください。			
	ESCのスイッチが破損している。	破損したスイッチを交換します。			
電源を入れた後、モーターは動作せず、 [ピーピー:ピーピー]という警告音が鳴ります。 ([ピピピ]の間隔は1秒です)	バッテリーの電圧が異常。 入力電圧が高すぎるまたは低すぎる。	バッテリーの電圧を確認します。			
ESCの電源を入れ、LiPoセルの検出後 (緑LEDがセル数の数点滅)	ESCがスロットル信号を認識できていない。	スロットルコネクタが逆に接続されていないか、 間違ったチャンネルに接続されていないか、 プロポの電源が入っているかどうかを確認してください。			
その後赤LEDが急速に点滅しました。	ESCに設定しているニュートラルスロットルの 値とプロポ設定値が異なっている。	スロットルのニュートラル位置を再調整して下さい。			
前進方向にアクセルを入れたのに後ろ方向へ進んでしまう。	ESCからモーターへの配線順序が間違っている。	ESCとモーターを繋いでいるケーブルの 3本中2本を入れ替えて下さい。			
	ご使用のシャーシが一般的ではない仕様。				
	混信によりスロットル信号を失っている。	全ての機器をしっかり確認してください。レシーバーの スロットルチャンネルからの信号線を確認してください。			
操作中に突然モーターが停止する。	ESC がカットオフ低電圧モードが作動した。 または熱保護モードが作動した。	赤色の LED の点滅は、低電圧を意味します。 バッテリーを交換して下さい。 緑色の LED 点滅は熱保護モードを意味します。 ESCを冷まして下さい。			
モーターがカクカク音を立てて始動できない。	モーターとESCのハンダ付けが良くない。	全てのはんだ付けを確認し、必要に応じて再度 はんだ付けをして下さい。			
	ESCが破損している。(トランジスタが焼けた。)	販売店または代理店にご相談下さい。			
+	プロポのスロットルニュートラルポジションが ブレーキゾーンに割り当てている。	スロットルニュートラル位置を再調整してください。 スロットルトリガーがニュートラル位置にある場合、 ESCのLEDは点灯ません。			
車両は前進とブレーキはできるが、後進ができない。	走行モードの設定が間違っている。	[走行モード]を[ブレーキあり前進・後進]に設定します。			
	ESCが破損している。	販売店または代理店にご相談下さい。			
スロットルがニュートラル位置にあるのに	プロポのニュートラルポジションが決まったい ないため、信号が安定しない。	プロポを交換します。			
車両がゆっくり前進または後進する。	ESCキャリブレーションの失敗。	スロットル範囲を再調整するか、プロポのニュートラル位置 を微調整してください。			
プログラムカードに3本のライン()が表示される。	ESCとプログラムカードがスロットル コントロールケーブルで接続されている。	プログラミングポートはファンポートでもあるため、 プログラミングケーブルをファンポートに差しESCと プログラミングカードを接続してください。			
SETボタンを使用してスロットルニュートラル を設定した時に、緑LED が点滅せず、ビープ音が 嘘らない、またはニュートラリ語や後フリスロット	ESCスロットルケーブルがレシーバーの正しい チャンネルに接続されていない。	スロットルケーブルをレシーバーのスロットル (TH) チャンネルに差し込みます。			
鳴らない。またはニュートラル設定後フルスロット ルエンドポイントとフルブレーキエンドポイント の設定ができない。	ESCスロットルケーブルが逆に差し込まれている。	正しい向きで接続して下さい。			